

K2B 불량사업장 신고기능 및 신고현황-안전신호등 연동 안내

안전보건공단



1. K2B 불량사업장 신고기능 안내

신고기능 경로(K2B → 건설재해예방전문기관 기술지원 → 재해예방기관 기술지도)

- 현장별 기술지도 결과 입력 시, 하단 [불량사업장 통보] 란에 체크 후 신고사항 입력하여 저장(저장 시 신고제출)
- 신고내용 상 불량현장의 신고사항을 기재하고, 첨부파일에 사진 및 결과보고서 첨부

상업재해예방 안전보건공단 K2B

나의업무

나의업무 > 건설재해예방전문기관 기술지원 > 재해예방기관 기술지도

검색조건

기술지도일 2023-01-01 ~ 2024-09-11 점검자 전체 조회

조회정보

자수 기술지도일 공정률 지도기관명 점검자 현장책임자명

0건이 조회되었습니다.

상세내용

자수* 기술지도완료* 기술지도일* 점검자* 현장책임자명 현장책임자 연락처 공정률* 지도건수 교육인원 명 배포자료건수

현재 작업공종* 특이사항 경영책임자(건설업 본사) 통보일 1분기 2분기 3분기 4분기 현장책임자 등 통보방법 직접전달 등기우편 전자우편 모바일 기타 이전 기술지도 이행 불이행 해당없음 건설공사 발주자 통보일자

불량사업장 통보

불량사업장 사진 및 보고서 첨부

신고내용

처리상태

번호	파일명	삭제	다운	미리보기

1. K2B 불량사업장 신고기능 안내

신고현황 확인 경로(K2B → 건설재해예방전문기관 기술지원 → 불량사업장 통보목록 관리)

- 조회버튼을 눌러 신고현황 현황 및 처리상태 확인가능

산업안전공단
안전보건공단 K2B

나의업무 마이페이지 이용안내

접속유지시간 00:29:49 시간연장 로그아웃 원격지원

나의업무

건설재해예방전문기관 기술지원
재해예방기관 기술지도
임의사업장관리
불량사업장 통보목록 관리

나의업무 > 건설재해예방전문기관 기술지원 > 불량사업장 통보목록 관리

검색조건

사업장관리번호		사업장개시번호		처리상태	전체
현장명		계약기간	- -		
주소		공사기간	- -		
기술지도원(불량사업장 신고일자)	- -	계약체결일	- -		

조회

조회정보

사업장관리번호	사업장개시번호	회사명	현장명	불량사업장 통보						소재지	계약체결일	계약시작일자	계
				회사	지도일자	신고내용	처리상태	첨부파일	점검자	작업공증			
0건이 조회되었습니다.													


첨부파일

번호	파일명	다운	미리보기

재해예방기관 기술지도 불량사업장 통보목록 관리

2. 신고현황-안전신호등 연동 안내

K2B상 기술지도 결과 현장 "지적건수" 및 "신고유무"에 따른 신호등 차등 표출

- 최근 "지적"건수 및 불량현장 "신고" 여부에 따라 신호등 차등 표출(신고 시 , 지적건수1건 ↑ , 없음 )

일일 건설안전관리 상황판 메인화면 內 안전신호등 신고현황 연동

고용노동부

일일 건설안전관리 상황판

산업안전보건공단

일일 방문자 수 : 425명 / 누적 방문자 수 : 69430명

2024.04.15(Mon)

오늘의 날씨

울산광역시

중구

흐림

22℃

습도 85%

강수확률 30%

풍향 남동풍

풍속 2.8m/s

일평균 대비 일일 사망사고 발생률

고위험 1.5 이상

위험 1.0 ~ 1.5

경계 1.0 ~ 0.5

주의 0.5 미만

위험도 1.2 위험

일일 사망사고 발생률이란?

일별 사고사망자와 일평균(최근 6년) 사고사망자수의 상대적 비율로써, 개별 현장 단위의 위험도를 나타내는 수치는 아님

① 모든 건설현장은 기본적으로 타 산업 현장에 비해 높은 위험성이 잠재되어 있으므로 일일 사망 사고 발생률과 상관없이 현장 안전관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

과거를 돌아보는 건설안전 이슈

[추락] 고소작업대 작업발판 한지 용접부가 파단되어 근로자 떨어 짐 (사망 1명/ 부상2명)

오늘날짜의 '과거 6년간 중대재해 현황' 및 '위험성평가표'

추락 4

낙하 1

① 클릭 시, 사고사례에 대한 '위험성평가' 내용을 확인하실 수 있습니다.

추락

비계 내부에서 수평재 및 콜럼프를 밟고 이동하던 ...

2021-04-15

추락

지붕에서 작업 중 밟고있던 마감재가 파손되면서 바...

2019-04-15

추락

지붕에서 이동하던 중 발을 헛디더 안전난간이 설치...

2019-04-15

낙하

H-Beam 을 이동식크레인에 달아매어 해체하던 중 ...

2018-04-15

오늘 우리 현장의 공정별 위험요인을 찾아보세요!

① 클릭 시, 건설업 사고사망 핵심위험요인(SIF) 평가표 E-Book으로 이동합니다. E-Book에서는 과거 6년간 발생했던 사망사고의 위험요인 및 위험성 감소대책을 공정별로 모아볼 수 있습니다.

건설현장 안전 신호등

아래 중·소규모 건설현장을 클릭하면 건설재해예방기관 기술지도 대상 현장의 최근 기술지도 결과를 확인할 수 있습니다.

중·소규모 건설 현장

공공 발주 건설 현장

① 지번 미등록 등 주소지가 불명확한 현장은 MAP에 표출되지 않을 수 있습니다.

안전보건 정보

사고사망 속도

최근 발생한 중대재해를 실시간 제공합니다.

[고용노동부] 중대재해 사이렌

[안전보건공단] KOSHA NEWS 사망사고 속도

이달의 안전보건 콘텐츠

e-mail 구독서비스 신청하기

1. 법무카드뉴스(산업안전보건법 ...)

2. 법무카드뉴스(중처법 위반사건 ...)

3. 법무카드뉴스(중처법 위반사건 ...)

대형 건설사 안전보건자료 공유

1. [동부건설] 비상사태 대응훈련 세부 시나리오 예시(pdf)

2024-04-15

2. [안전보건공단] 해빙기 건설현장 안전보건수칙 및 길잡이

2024-03-10

3. [DL e&c] 교육자료(동영상) - 해빙기 안전가이드라인

2024-02-27

4. [DL e&c] 교육자료(동영상) - 인력운반시 중량물을 취급하는 올바른 자세

2024-01-15




OPEN

※ 본 저작물은 '기상청'에서 '21년 작성하여 공공누리 제 1유형으로 개방한 '기상청_단기예보 조희서비스'를 이용하였으며, 해당 저작물은 공공데이터포털(https://www.data.go.kr)에서 무료로 다운받으실 수 있습니다

Copyright © 2023 by KOSHA All Rights Reserved.

2. 신고현황-안전신호등 연동 안내

K2B상 기술지도 결과 현장 "지적건수" 및 "신고유무"에 따른 신호등 차등 표출

- 최근 "지적"건수 및 불량현장 "신고" 여부에 따라 신호등 차등 표출(신고 시 , 지적건수1건 ↑ , 없음 )

일일 건설안전관리 상황판 메인화면 내 안전신호등 신고현황 연동



기술지도 "지적"건수 + 불량현장 "신고" 여부에 따라 현장별·기관별 안전신호등 차등 표출

참고) 건설안전관리 종합상황판 접속 QR코드

건설안전관리 종합상황판 접속 QR코드



→ 휴대폰 『가로방향』 해상도 일부지원